


**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БИЛИБИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(МП ЖКХ БИЛИБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)**

Утверждаю
И.о. директора МП ЖКХ
Билибинского муниципального района

Н.Н. Левчановский
09 августа 2025 года

ПРОГРАММА

Организации и проведения предаварийной тренировки на объектах теплоснабжения на территории муниципального образования сельский населенный пункт Анюйск.

Тема тренировки:

Порыв трубопровода магистральной сети ТК49 (обнаружен свищ возле крана сброса воздуха). Под аварию попадают:

Магазин БТК, ул. Драного д 2, 3, 4, ул. Юбилейная 10, Советская 5

Цель тренировки: отработка действий персонала участка тепловых сетей участка Анюйск МП ЖКХ Билибинского района при аварии на тепловых сетях

Дата, время и место проведения тренировки:

Сельское поселение Анюйск, 09 августа 2025 года 14.20, тепловой колодец ТК 49

Условное время возникновения аварии: 14.10

Условное время ликвидации аварии: 2 час 40 мин

Метод проведения тренировки: с условными действиями персонала с выездом к месту аварии на неработающем трубопроводе.

Руководитель тренировки: начальник участка Анюйск МП ЖКХ Билибинского муниципального района Махонин В.А.

Участники тренировки:

Мастер участка Анюйск МП ЖКХ

Сычев Э.А.

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей

Орлов С.В.

Слесарь АВР

Попов А.П.

Слесарь АВР

Комаров А.Г.

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей

Вехов Г.Б.

Порядок пользования связью: устно, по каналам городской телефонной связи, по мобильной связи, с сигналом в начале разговора «Тренировка»

Посредник (лицо, оценивающее работу персонала, не должно являться работником участка) Коржув С.Д. (участковый уполномоченный МВД РФ с. Анюйск).

До начала тренировки руководитель тренировки совместно с посредником проверяет готовность ремонтного оборудования и персонала. Начало тренировки объявляет руководитель тренировки.

Режим работы до аварии: гидравлический и температурный режим тепловой сети выдерживаются в соответствии с утвержденным графиком отпуска тепла.

Причины возникновения аварии, ее развитие и последствия.

В 14.10 от населения поступил сигнал о выбросе воды у колодца. Слесари по обслуживанию тепловых сетей Орлов С.В. и Вехов Г.Б. по указанию мастера участка Сычева Э.А. выдвинулись для осмотра предполагаемого места утечки. По прибытии обнаружили течь в тепловом колодце ТК 49. Наблюдается сильный фонтан воды с разливом вокруг места повреждения. Слесарь Орлов С.В. немедленно докладывает начальнику участка Махонину В.А. и мастеру участка Сычеву Э.А. об обнаружении места аварии.

Начальник участка Махонин В.А. немедленно докладывает руководству предприятия (директор, главный инженер), в ЕДДС Билибинского муниципального района о возникшем повреждении и количестве жилых домов и социальных объектов попавших в зону аварии и дает команду мастеру участка Сычеву Э.А. совместно с аварийной бригадой выдвинуться на место аварии для уточнения сообщения.

Мастер участка, совместно со слесарями аварийно-восстановительных работ Поповым А.П. и Комаровым А.Г. и сварщиком ручной сварки Дьячковым О.И. выдвигаются на место аварии для организации работ по точному определению места порыва и локализации места повреждения.

По результатам осмотра, мастером участка принимается решение о методе устранения повреждения, это демонтаж вентиля сброса воздуха и установка глухих пробок. Установка ремонтно-восстановительно хомута и сварочные работы не требуются.

Начальник участка докладывает главному инженеру о методе устранения и принимается решение о сбросе давления аварийного трубопровода на ближайших задвижках для безопасного производства работ.

Начальник участка оповещает о предполагаемом сроке устранения аварии руководство МП ЖКХ, службу ЕДДС Билибинского муниципального района.

Действия персонала при ликвидации аварии:

Слив/дренаж теплоносителя на аварийном участке (перекрытие ближайших задвижек по обе стороны места повреждения)

Локализации места повреждения.

Подготовка места повреждения к установке заглушек.

Установка ремонтно-восстановительного хомута не требуется

Открытие задвижек в ТК, проверка установленной заглушки на герметичность.

Срок устранения аварии 2ч 50мин.

Начальник участка оповещает об устранении аварии руководство МП ЖКХ, службу ЕДДС Билибинского муниципального района.

Оценка действий.





Оценка действий оперативно-ремонтного персонала производится непосредственно посредником. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий оперативного персонала, четкость формулировки заданий и их выполнение, соблюдение техники безопасности при проведении аварийных работ.

Программу тренировки составил:

начальник участка Анюиск МП ЖКХ Махонин В.А.
(ФИО, должность)

Программа согласована: главный инженер Хоменок Ю.В.

С программой тренировки ознакомились

ФИО	Должность	Дата	Подпись
Сычев Э.А.	Мастер участка Анюиск МП ЖКХ	09.08.2025	
Орлов С.В.	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	09.08.2025	
Попов А.П.	Слесарь аварийно-восстановительных работ	09.08.2025	
Комаров А.Г.	Слесарь аварийно-восстановительных работ	09.08.2025	
Вехов Г.Б.	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	09.08.2025	
Коржуев С.Д.	Старший участковый уполномоченный МВД РФ с. Анюиск	09.08.2025	

Протокол противоаварийной тренировки

Время	Участники тренировки на рабочем месте	Вводные по телефону или устно
14.10		Звонок по телефону от населения о возможном порыве воды на тепловых сетях
14.15	Слесари по обслуживанию ТС	Выдвинулись на место предполагаемой аварии для уточнения сообщения
14.25	Слесарь по обслуживанию ТС	Доклад начальнику участка и мастеру участка об обнаружении места порыва
14.30	Начальник участка	Произведена запись в оперативном журнале
14.35	Мастер участка, слесари АВР, сварщик	Выдвигаются на место аварии на осмотр предполагаемого места утечки, локализации места аварии, и выборе метода устранения аварии
14.45	Начальник участка	Доклад руководству МП ЖКХ о происшествии, доклад в ЕДДС МР
14.50	Мастер участка, слесари АВР и сварщик	Место утечки обнаружено, изливание воды на поверхность по большой плоскости
15.00	Начальник участка	Инструктаж, наряд-допуск (по необходимости)
15.10	Слесари по обслуживанию тепловых сетей, слесари АВР	Приступают к отсечению поврежденного участка ТК49. Демонтаж гидротеплоизоляции для обнаружения точного места повреждения.
15.30	Мастер участка	Устранение утечки путем установки заглушек вместо поврежденных кранов сброса воздуха
15.40	Слесари АВР, слесари по обслуживанию ТС, сварщик	Приступают к подготовке ТК для устранения возникшего повреждения
16.00	Слесари АВР, слесари по обслуживанию ТС, сварщик	Приступают к монтажу ремонтных заглушек
16.20	Слесарь по обслуживанию ТС	Открывает задвижки ТК49, заполнение участка теплосети водой, стравливание воздуха
16.25	Мастер участка, Слесарь АВР и сварщик	Проводят проверку установленных заглушек на герметичность
16.30	Слесари АВР, слесари по обслуживанию ТС, сварщик	Проводят теплогидроизоляцию отремонтированного участка
16.50	Мастер участка	Доклад начальнику участка об устранении повреждения
16.52	Начальник участка	Производит запись в оперативном журнале
16.58	Начальник участка	Доклад руководству МП ЖКХ, ЕДДС об устранении повреждения и запуске в работу магистрали от ТК49
17.00		Тренировка окончена

Результаты тренировки:

Оценка действия мастера участка удовлетворительно

Оценка действий слесаря по обслуживанию тепловых сетей удовлетворительно

Оценка действия слесаря по обслуживанию тепловых сетей/сварщик удовлетворительно

Оценка действий водителя дежурного автомобиля _____

Посредник:

участковый уполномоченный МВД РФ с. Анюиск С.Д. Коржуев Коржуев С.Д.